DP1/DP1C 工业压差变送/控制器





应用和特点

- ●工业压差变送器(DP1)和控制器(DP1C),采用高精度 MEMS 传感器及数字化技术,可以检测正压、负压或压差
- ●可用于各类通风、空调系统及设备的空气压力检测,也可测量 风扇、鼓风机、过滤器阻力、炉体通风、孔板、净化间、生物 安全柜、洁净工作台、除尘、医疗和药机等设备的压差检测
- ●测量精度高,优异的温度补偿,工业抗干扰等级达到三级,适 应复杂电磁干扰环境的各类工业系统及设备应用
- 多种量程和工程单位选择,可选 LCD 模块带工程单位指示
- 多种输出可选, 电源和输出有过压及反接保护功能, 高可靠性
- 高性价比,精度高达 0.5%,量程最低至 25Pa
- 按键功能:零点校准、单位切换、响应时间设置等
- DP1C 带有继电器输出,能实现独立控制/报警功能
- 高防护等级设计,可达到IP65

技术指标

介质: 空气和非易燃/腐蚀性气体,潮湿/粉尘/结露/油污不敏感

介质温度: -20~70°C 温度补偿: 0~60°C

量程范围: 0~25/10000Pa, 见量程表

过载压力: 10xFS(含1kPa以下)/8xFS(1kPa以上) **破坏压力:** 20xFS(含1kPa以下)/10xFS(1kPa以上)

性能参数

精度 %FS	±1.0%	±0.5%
温漂%FS/°C(零点/满量程)	±0.05/0.08	±0.03/0.04
稳定性%FS/Year	±0.5	±0.3

响应时间: 0.5/1/2/5 s, 可拨码开关设置 **变送输出:** 0~10V, 4~20mA(二线), 0~5V **输出负载:** ≤500Ω(电流型), ≥2kΩ(电压型)

通讯: RS485/Modbus,可读/写,9600bps;可设终端电阻 **显示:** 可选大屏幕 LCD 数字显示(带单位和背光(4~20mA 无))

显示分辨率: 0.1Pa 或相当于 0.1Pa(拨码切换单位)

显示刷新时间: <1秒

电源: 电流型 18.5~35VDC(R_L=500Ω), 8.5~35VDC (R_L=0Ω) 电压型 16~28VAC/16~35VDC, 功耗 1.5VA

过程连接: 锥形咀, 内径 5mm 软管连接

清零按键:按键实现清零操作

工作环境: -20~70°C, 0~95%RH(非冷凝) 储运温度: -30~85°C, 0~95%RH(非冷凝) 外壳材料: 外壳阻燃 PC(UL94V-0)和铜气咀

防护等级: 盒体 IP65

重量:约 220g

认证: CE, 符合 EN61326-1 工业控制设备要求

选型表

心里 农						
型号	DP1					工业压差变送器
精度		0				1.0%FS
有及		1				0.5%FS
量程			Х			见量程表
				1		0~10VDC
*****		2		4~20mA(2 线)		
输出		0~5VDC				
			8		RS485/Modbus RTU	
显示					0	N/A
业小					1	LCD 显示(4~20mA 无背光)

DP1C 压差控制器

技术指标

该产品由 DP10x11 延伸而来,区别是不具有变送器输出,而带继电器输出,并配有 LCD 显示和按键,用于显示和设置控制参数。故其大部分技术参数与 DP10x11 相同,不同的部分是:

继电器输出: 2×SPST, 3A/30VDC, 3A/250VAC

显示与按键: 大屏幕 LCD 数字显示(带单位)与 3 个触摸按键

选型表

型号	DP1C			工业压差控制器
量程		Х		见量程表
通讯			0	N/A RS485/Modbus RTU

量程表

Code	UNIT & Range & Display Resolution									
	Pa	Pa	kPa	in w.c.	mm w.c.	mbar				
0	0-25	25.0	0.025	0.100	2.50	0.250				
1	0-60	60.0	0.060	0.250	6.00	0.600				
2	0-125	125.0	0.125	0.500	12.00	1.250				
3	0-250	250.0	0.250	1.000	25.00	2.500				
4	0-500	500.0	0.500	2.000	50.00	5.000				
5	0-1000	1000	1.000	4.000	100.0	10.00				
6	0-2500	2500	2.500	10.00	250.0	25.00				
7	0-5000	5000	5.000	20.00	500.0	50.00				
8	0-10000	10000	10.000	40.00	1000.0	100.00				

- 1.5组工程单位的设置用拨码开关操作,对应的 LCD 单位显示常亮。
- 2.零点在中间的定义:选型最后加 Z。如 DP1xxxxZ,代表满量程 60Pa,零点在中间,即实际为-30-0-30Pa。仅量程 1-6 有此选项。
- 3. 当测量值是-0.xxx 时, LCD 显示为-.xxx。