# SDPV 智能风速/风量监测仪



#### 应用和特点

- 独创使用彩色 TFT-LCD 作为表盘显示,融合传统指针和数字显示,可实现压差/风速/风量检测、显示、设置、输出和报警控制的一体化功能,有丰富美观的显示界面
- 采用高精度 MEMS 传感器及数字化技术,可用于检测各类通 风、空调系统及设备的压差/风速/风量
- ●测量精度高,优异的温度补偿,工业抗干扰等级达到三级,适 应复杂电磁干扰环境的各类工业系统及设备应用
- 时尚超薄设计,特别适合嵌入式或盘面安装
- 多种量程范围、输出方式、工程单位和报警方式可选
- 可选 2 个独立的单刀单掷继电器,用于各种报警功能
- 可外接分体式温度探头用于温度测量和补偿
- 全数字电路, 电源和输出有过压及反接保护功能, 可靠性高
- 压差测量精度高达±0.5% FS
- 按键功能:零位校准、单位切换、继电器设置、响应时间设置、 量程/信号校准、压差/风速/风量设置、补偿/系数和参数输入等
- 高亮度全彩色显示,可显示模拟指针、趋势图、测量值、报警 颜色、报警状态、报警设定点等,由按键设置,参见彩图
- 无机械运动部件, 防震动, 高防护等级设计, 可达到IP65

#### 技术指标

**检测技术**:高精度MEMS传感器,压阻测量原理,基于动态压差 检测,按伯努利方程精密计算风速/风量

介质:空气和非易燃/非腐蚀性气体,对潮气/结露/油污不敏感介质温度: $0~60^{\circ}$ C

外壳: ABS塑胶或铸铝外壳, PC面板

尺寸: 开孔Ф115 mm, 嵌入厚度38.5mm(铸铝)/33mm(塑胶)

工作环境: -20~70°C 温度补偿: 0~50°C

**工作压力:** 过载压力10xFS(含1kPa以下)/8xFS(1kPa以上) 破坏压力20xFS(含1kPa以下)/10xFS(1kPa以上)

**量程范围:** 0-10/30/100m/s, 见选型表

介质温度补偿(可选):

**探头:** PVC护套电缆, 4×28AWG, 长2m(其他定制), 工作 温度-40~85°C, 绝缘电阻>100MΩ(25°C)

**数字温度传感器:** 精度±0.2℃ @-40~100℃

量程范围: 0~50°C(默认, 其他可设置)

**测量精度:** 压差±0.5%FS

长期稳定性: ±0.5%FS /Year(压差)

温度漂移(压差): <0.03%FS/°C (零点), <0.04%FS/°C (满量程)

响应时间(压差): 0.5~30 s, 按键设置

**显示器件:** 3.5"高对比度TFT彩色LCD,分辨率320x480

显示分辨率: 风速0.1m/s, 风量1m³/h, 温度0.1°C

显示刷新时间: <1秒

变送输出:风速/风量4~20mA(三线),温度4~20mA(三线,可选)

输出负载: ≤500Ω

**通讯:** 1路RS485/Modbus RTU,可读/写,9600波特率

继电器输出: 2×SPST, 0.5A/30VDC 或 1×蜂鸣器

按键: 3个轻触按键

**电气连接:**背面引出电缆0.5m

电源: 16~28VAC, 9~28VDC

过程连接: 锥形咀, 内径 5mm 软管连接,侧/背面各一对重量: 约515g(铸铝外壳),400g(塑胶外壳),不含温度探头防护等级: IP65

认证: CE, 符合 EN61326-1 工业控制设备要求

配对传感器: 风速测片 AFMB 或同类皮托管, 见对应产品说明配件: 标配 1002 配件(PVC 软管 2M)和 A-S0 配件(含螺丝一组及安装支架 3 个)可满足基本的表面或盘面安装。另有A-S1/A-S2/A-S7-X 配件可选, 需单独订购, 适合各种表面/盘面/嵌入式安装,参考配件产品说明。


# 选型表

| <u></u> 也至久 |      |   |   |   |   |                     |
|-------------|------|---|---|---|---|---------------------|
| 型号          | SDPV |   |   |   |   | 智能风速/风量监测仪          |
|             |      | 1 |   |   |   | 0~10m/s(0-125Pa)    |
| 量程          |      | 2 |   |   |   | 0~30m/s(0-1000Pa)   |
|             |      | 3 |   |   |   | 0~100m/s(0-10000Pa) |
| 輸出          |      |   | 2 |   |   | 4~20mA              |
| 和山          |      |   | 8 |   |   | RS485/Modbus        |
|             |      |   |   | 0 |   | 无                   |
| 扣據          |      |   |   | 1 |   | 2xSPST              |
| 报警          |      |   |   | 2 |   | 1×蜂鸣器               |
|             |      |   |   | 3 |   | 1×蜂鸣器+2xSPST        |
| 从去          |      |   |   |   | 0 | 塑胶外壳                |
| 外壳          |      |   |   |   | 1 | 铸铝外壳                |

\*当选温度探头时,应在选型最后加后缀-T。



接线图 根据选型不同,接线略有不同,不同的规格接线图如下所示,其中 x 表示该处选型任意。



| 型号                    |           | 八芯线缆 |        |        |            |             |             |             |             |
|-----------------------|-----------|------|--------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SDPVx20x/             | 线缆颜色      | 红    | 黑      | 黄      | 白          |             |             |             |             |
| SDPVx22x              | 电气信号      | +24V | GND    | 4-20mA | 4-20mA     |             |             |             |             |
| SDPVx21x/             | 线缆颜色      | 红    | 黑      | 黄      | 白          | 绿           | 棕           | 蓝           | 橙           |
| SDPVx21x/<br>SDPVx23x | 电气信号 +24V | GND  | 4-20mA | 4-20mA | 常开触点       | 公共端         | 常开触点        | 公共端         |             |
| 02. VA20A             |           | 1217 | OND    |        | 1 2011// ( | NO2         | COM2        | NO1         | COM1        |
| SDPVx80x/             | 线缆颜色      | 红    | 黑      | 黄      | 白          |             |             |             |             |
| SDPVx82x              | 电气信号      | +24V | GND    | A+     | B-         |             |             |             |             |
| SDPVx81x/             | 线缆颜色      | 红    | 黑      | 黄      | 白          | 绿           | 棕           | 蓝           | 橙           |
| SDPVx81x/<br>SDPVx83x | 电气信号      | +24V | GND    | A+     | B-         | 常开触点<br>NO2 | 公共端<br>COM2 | 常开触点<br>NO1 | 公共端<br>COM1 |

当选温度探头时,温度输出信号 4~20mA 应接黄色线。

## 用户操作说明

请参照附录 SDPV 智能风速/风量监测仪操作指导对产品进行设置操作。

# Modbus 设置

如果有选择 RS485/Modbus 功能,可通过 RS485/Modbus 对产品进行操作设置,并读取数据。请参考 **SDPV 智能风速/风量 监测仪 RS485/Modbus 通信说明书**。

# 安装与说明


为方便不同安装方式,产品在背面和侧面各有一对压力连接口,安装时选择其中一对即可。应注意高/低压力口的区别和正确 连接,并用配件堵头把另一对压力接口密封。


# 一、塑胶外壳产品安装说明


使用配件进行平面安装、盘面安装或嵌入式安装。

#### 1. 平面安装

- (1) 方式一,如图 1,在安装平面上钻 3个夹角为 120 度的安装孔,孔直径 3.5mm,如图 2,用配件螺钉 M3x8 与平面安装好。
- (2) 方式二,如图 3,把 3个脚垫安装在产品背部,再用长度 30-35mm 的 4mm 自攻螺钉将产品固定在安装平面上。








#### 2. 盘面安装

在盘面开直径 114mm 通孔,从正面把产品嵌入,如图 4。取配件包内 3 个脚垫与产品底部锁紧,再用长螺钉与盘面背面顶紧,如图 5。









图 5

#### 3. 嵌入式安装

建议另外选配面板(A-S1/2/21/22)或安装支架(A-S7-X)。图 6 为配合面板使用安装的正面图示,图 7 为背面图示。图 8 为搭配面板和安装支架 A-S7-X 背面图示,可参考 A-S7-X 支架的使用说明书。








# 二、铸铝外壳产品安装说明

使用配件可对产品进行平面安装或盘面安装。


#### 1. 平面安装

- (1) 方式一,如图 9,在安装平面上钻 3 个夹角为 120 度的孔,直径 3.5mm,如图 10,用配件螺钉 M3x8 与平面安装好。
- (2) 方式二,如图 11,把 3个脚垫锁安装在产品背部,再用长度 30-35mm 的 4mm 自攻螺钉把产品固定在安装平面上。




#### 2. 盘面安装


在盘面开直径 114mm 通孔,从正面把产品嵌入,如图 12。取配件包内 3 个脚垫与产品底部锁紧,再用长螺钉与盘面背面顶紧,如图 13。




#### 3. 嵌入式安装

建议另外选配面板(A-S1/2/21/22)或安装支架(A-S7-X 支架)。图 14 为配合面板使用安装的正面图示,图 15 为背面图示。图 16 为搭配面板和安装支架 A-S7-X 背面图示,可参考 A-S7-X 支架的使用说明书。







## 注意事项

安装及接线过程中应断电操作,当使用 24VAC 电源时,建议使用独立的变压器,当与其它控制器、变送器或阀门执行器等设备共用一个 24VAC 变压器时,应确保极性(24V 和 GND)连接完全正确,否则会带来不可预知情况,甚至损坏这些设备。

#### 品质保证

质保期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维修服务。

# SDPV 智能风速/风量监测仪操作指导

# 1. 按键定义

 $\Diamond$ 

 $\triangleright$ 

设置/确定 位选择、减 调整、加减

组合按键: ▷+◇被调节量以 100 倍基础步长减少; △+◇被调节量以 100 倍基础步长增加。

注: 在大量程设置报警值时需要用到组合按键。

# 2. 主界面

显示当前测量值,按下"◇",可进入菜单界面。

# 3. 菜单界面

显示如下9种不同图标,通过"▷","△"可选择不同的菜单,按下"◇",可进入参数界面。

| 图标    | 名称        | 功能  |
|-------|-----------|---|
|       | 清除蜂鸣器报警   | "clear alarm success"表示蜂鸣器报警成功清除,"clear alarm"表示原来该产品并未设置蜂鸣器报警(即做这次清除操作没有意义)。 |
|       | 量程设置      | 设置风量量程和温度量程(当选型含温度传感器时)。  |
|       | 报警设置      | 设置报警参数,包括报警模式,设定值,回差,开继电器延时,关继电器延时等参数。  |
| Zero  | 压差传感器清零   | 选择"YES",会执行一次清零操作(操作前应保持"+","-"端连接)。选择"NO",不会清零。                              |
|       | 趋势图设置     | 设置趋势图的坐标刻度及范围、趋势图的模式和趋势图使能。   |
|       | 显示与单位设置   | 设置风速/风量/温度/压差的工程单位,背光亮度,刷新时间,报警方式选择。  |
|       | 校准与通讯设置   | 可进行温度校准,若选型为 RS485 型,则可以设置 RS485 参数。  |
|       | 风速/风量参数设置 | 可设置相关技术参数:温度(当选型不含温度传感器时,用于温度补偿),大气压力,皮托管系数,风道截面面积,湿度(用于湿度补偿)。                |
| Reset | 恢复出厂      | 进入后,选择"YES",将会恢复出厂设置。 选择"NO",不会恢复出厂设置。  |
| 5     | 返回主界面     | 按下"◇"回到主界面。   |

# 4. 参数界面与功能

当参数闪烁时,按下"◇"参数颜色变成绿色,表示可以修改,通过"▷","△"修改参数值,按下"◇"确认。

当参数闪烁时,通过"▷","△"移到下一个或上一个参数。

每次操作后,如长时间无操作(26S),会自动回到主界面,参数不保存。



当此图标闪烁,并按下"◇"确认,参数将会保存。



当此图标闪烁,并按下"◇"确认,参数将不会保存。

# 5. 量程设置

| Item      | Value | Unit               | LR   | HR   |
|-----------|-------|--------------------|------|------|
| Code      |       | m/s                |      | -    |
| m³/h R    | 参数 1  | Pa                 |      |      |
| CleanDp   |       | km <sup>3</sup> /h | 0    | 参数 2 |
| LinearAdj |       | °C                 | 参数 3 | 参数 4 |

参数 1: 风量量程设置, 0: 禁用; 1: 开启。若禁用,则风量量程根据风道截面积和选型的风速量程自动生成。

参数 2: 设置风量量程高限。工程单位为 km³/h 或 kcfm。

参数 3: 设置温度量程低限,若无温度传感器,显示 None

参数 4: 设置温度量程高限,若无温度传感器,显示 None

# 6. 报警设置

报警参数设置:

| Item      | R1   | R2    |
|-----------|------|-------|
| Mode      | 参数 1 | 参数 6  |
| Sp1       | 参数 2 | 参数 7  |
| Sp2       | 参数 3 | 参数 8  |
| On delay  | 参数 4 | 参数 9  |
| Off delay | 参数 5 | 参数 10 |

"R1"表示继电器 1, "R2"表示继电器 2。对于不同报警类型的参数的定义如下(参数 1~10):

注:用于风量产品时,Sp1,Sp2 的工程单位同样是 km³/h 或 kcfm。用于风速产品时,Sp1,Sp2 的工程单位是 m/s 或 fpm。

#### 6.1 指针报警的参数定义

| Mode 功能描述 |              | Sp1 | Sp2 | On delay | Off delay | 继电器功能示意图                     |
|-----------|--------------|-----|-----|----------|-----------|------------------------------|
| 0(NONE)   | 无输出          | 无   | 无   | 无        | 无         | 继电器OFF                       |
| 1(LOW)    | 低于设定值报警继电器动作 | 设定值 | 回差  | 开启延时     | 关闭延时      | 继电器ON ← 回差 ↓ 继电器OFF<br>▲ 设定值 |
| 2(HIGH)   | 高于设定值报警继电器动作 | 设定值 | 回差  | 开启延时     | 关闭延时      | 继电器OFF 回差 ★继电器ON             |

#### 6.2 色环报警的参数定义

|         | 11/10/11/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/ |      |      |          |           |                                 |
|---------|--|------|------|----------|-----------|---------------------------------|
|         | Mode 功能描述  | Sp1  | Sp2  | On delay | Off delay | 继电器功能示意图                        |
| 0(NONE) | 无输出  | 无    | 无    | 无        | 无         | 继电器OFF                          |
| 1(LOW)  | 低于设定值报警继电器动作                                     | 设定值  | 回差   | 开启延时     | 关闭延时      | 继电器ON □差 ↓继电器OFF ↓ 设定值          |
| 2(HIGH) | 高于设定值报警继电器动作                                     | 设定值  | 回差   | 开启延时     | 关闭延时      | 继电器OFF 回差 ◆ 继电器ON               |
| 3(IN)   | 设备区间内报警继电器动作                                     | 区间下限 | 区间上限 | 开启延时     | 关闭延时      | 继电器OFF 继电器ON 继电器OFF 区间下限 ▲ 区间上限 |
| 4(OUT)  | 设备区间外报警继电器动作                                     | 区间下限 | 区间上限 | 开启延时     | 关闭延时      | 继电器ON<br>区间下限▲ 区间上限             |

- 注: 1. 切换单位后,报警值需重新设定。
  - 2. 在模式 3 和模式 4 的情况下,必须满足 SP1<SP2。
  - 3. 报警设定值必须在量程范围内。改变量程后,如果原报警设定值超出新的量程范围,必须修改,否则无效。

# 7. 内置压差传感器清零

按下"◇",通过"▷"和"△"选择"YES"后,将会执行一次清零操作。选择"NO"后,将不会清零。

## 8. 趋势图设置

| Item   | SP   | AV   |  |  |
|--------|------|------|--|--|
| DP     | 参数 1 | 参数 2 |  |  |
| Mode   | 参数   | 数 3  |  |  |
| Enable | 参数 4 |      |  |  |

- 参数 1: 坐标刻度中间值。用于风量产品时,工程单位是 km³/h 或 kcfm。用于风速产品时,工程单位是 m/s 或 fpm。
- 参数 2: 坐标刻度间隔值。用于风量产品时,工程单位是 km³/h 或 kcfm。用于风速产品时,工程单位是 m/s 或 fpm。
- 参数 3: 趋势曲线显示方式。
- 参数 4: 趋势图选择。

注:趋势图实时显示风速/风量值,表盘有三种体现形式,数显,指针显示,趋势图显示。数显:响应时间可设(慢响应);指针显示:指针转动过程中有做滤波处理,非实时值(中响应);趋势图显示:为实时值(快响应)。

# 9. 显示与工程单位设置

| Item       | Value |  |  |
|------------|-------|--|--|
| MainUnit   | 参数 1  |  |  |
| SecondUnit | 参数 2  |  |  |

| DP Time    | 参数 3 |
|------------|------|
| Bright     | 参数 4 |
| Lock       | ON   |
| Unlock     | 0000 |
| Alarm Mode | 参数 5 |

参数 1: 主要参数的单位显示,可选择: "m³/h", "cfm", "m/s", "fpm"。设置主显示单位后,等同于改变了量程的数值。此 时,原继电器参数必须重新设置。

参数 2: 次要参数的单位显示,不可以与主要参数相同。可选择: "None", "m<sup>3</sup>/h", "cfm", "m/s", "fpm", "Pa", "kPa", "in wc", "mm wc", "mbar", "°C", "°F"。若无温度传感器,则无"°C", "°F"。

参数 3: 刷新时间(0.5, 1, 2, 5s 可选)。

参数 4:可设置参数: 30-100%的背光亮度。亮度越大,显示器的功耗越大,发热量增加,会使电子部分升温,影响性能。

参数 5: 报警方式选择 1: 指针报警 0: 色环报警。

# 10. 校准与通讯设置

用户界面:

| Item   | Value | Item     | Value |
|--------|-------|----------|-------|
| Adj    | 参数 1  | WindK    | 参数 5  |
| °C     | 参数 2  | WindArea | 参数 6  |
| WindT  | 参数 3  | WindHum  | 参数 7  |
| WindPa | 参数 4  |          |       |

## RS485型:

| Item    | Value | RS485    | Value |
|---------|-------|----------|-------|
| Adj     | 参数 1  | Addr     | 参数 8  |
| °C      | 参数 2  | Baud     | 参数 9  |
| WindT   | 参数 3  | Parity   | 参数 10 |
| WindhPa | 参数 4  | WindArea | 参数 6  |
| WindK   | 参数 5  | WindHum  | 参数 7  |

参数 1:表示温度单点校准值,可调范围-40℃~100℃。

参数 2:表示当前温度,若无温度传感器,则此参数值等于参数 3。

参数 3: 用于风速/风量计算的温度补偿,可调范围-40°C~100°C。

参数 4: 用于风速/风量计算的大气压力,可调范围 0~1050hPa。

参数 5: 用于风速/风量计算的皮托管系数,需要输入皮托管系数,可调范围为 0.001~9.999。

参数 6: 用于风速/风量计算的风道面积输入,默认  $0.010 \text{m}^2$ ,可调范围  $0 \sim 9.999 \text{ m}^2$ 。

参数 7: 用于风速/风量计算的湿度输入,可调范围 0~100RH%。

参数 8: 485 通讯地址。

参数 9: 485 通讯波特率。

参数 10: 485 通讯校验位。

## 11. 恢复出厂设置

通过按下"◇",通过"▷","△"选择"YES",将会恢复出厂设置。 选择"NO",将不会恢复出厂设置。

# 12. 返回主界面

通过按下"◇",返回主界面。

## 13. 错误代码

Error1:表示压力传感器握手失败。

Error2:表示在报警模式3和模式4下,上下限设置错误。

# 深圳天润控制技术股份有限公司

地址: 深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷8栋C区14楼

Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn



中文官网



阿里店铺

检验员: QC PASS 01 出厂日期:

本产品检验合格,准予出厂 深圳天润控制技术股份有限公司

合格证