SDP 智能压差监测仪



应用和特点

- ●独创使用彩色 TFT-LCD 作为表盘显示,融合传统指针和数字 显示、开关控制和变送器输出功能,可实现压差检测、显示、 输出和报警控制的一体化功能,有丰富美观的显示界面
- ●采用高精度 MEMS 传感器及数字化技术,可以检测正压、负 压或压差
- 可用于各类净化间、手术室、洁净实验室、生物安全柜、洁 净工作台、除尘、医疗和药机等设备的压差检测与控制
- •可选2个独立的单刀单掷继电器,用于各种报警功能
- 时尚超薄设计,特别适合嵌入式或盘面安装
- 多种量程范围、输出方式、工程单位和报警方式可选
- •全数字电路, 无机械运动部件, 防震动
- ●精度高达±0.5% FS, 量程最低为 25Pa
- ●按键功能:零位校准、单位切换、继电器设置、响应时间设 置、量程/信号校准等
- 高亮度全彩色显示,可显示模拟指针、趋势图、测量值、报 警颜色、报警状态、报警设定点等,由按键设置,参见彩图

技术指标

检测技术: 高精度MEMS传感器, 压阻测量原理

介质: 空气和非易燃,非腐蚀性气体,对潮气/粉尘/结露/油污 不敏感

介质温度: 0-60℃

外壳: 塑胶或铸铝外壳, PMMA 面板

尺寸: 开孔 Φ115 mm, 嵌入厚度 38.5mm(铸铝)/33mm(塑胶)

工作环境: -20-70℃ 温度补偿: 0-50℃

工作压力: 过载压力 10xFS(含 1kPa 以下)/8xFS(1kPa 以上)

破坏压力 20xFS(含 1kPa 以下)/10xFS(1kPa 以上)

性能参数

精度 %FS	±1.0%	±0.5%
温漂%FS/°C(零点/满量程)	±0.05/0.08	±0.03/0.04
稳定性%FS/Year	±0.5	±0.3

注: 量程 0-25Pa 的对应精度为±2%FS 和±1%FS

响应时间: 0.5/1/2/5 s, 可由按键设置

显示器件: 3.5"高对比度TFT彩色LCD, 分辨率320x480

变送输出: 0-10V & 4-20mA(三线), RS485可选 **输出负载:** ≤500Ω(电流型), ≥2KΩ(电压型)

继电器输出: 2xSPST, 0.5A/30VDC 或 1x蜂鸣器

按键: 3个轻触按键

电气连接:背面引出电缆0.5m或螺丝端子(仅适用于铸铝外壳)

电源: 16-28VAC, 9-28VDC

过程连接: 1/8"锥形咀, 共两对(侧面或背面)

重量:约515g(铸铝)/400g(塑胶)

防护等级: IP65

认证: CE, 符合EN61326-1工业控制设备要求

配件: 标配 1002 配件(PVC 软管 2M)和 A-S0 配件(含螺丝一组 及安装支架 3 个)可满足基本的表面或盘面安装。另有 A-S1/A-S2/A-S7-X 配件可选,需单独订购,适合各种表面/盘 面/嵌入式安装,参考配件产品说明。

冼刑夫

心主化							
型号	SDP						智能压差监测仪
精度		0					1%FS
相及		1					0.5%FS
量程			Х				见量程表
				0			无
报警				1			2xSPST
输出				2			1×蜂鸣器
				3			1×蜂鸣器+2xSPST
योद:1 X					0		无
变送 输出					1		0-10V&4-20mA
和山					8		RS485/Modbus
外壳						0	塑胶外壳
クトンゼ						1	铸铝外壳

产品标准配置电缆用于外部接线。铸铝外壳可以改用背面螺丝端子,应在选型最后加后缀-T。

量程表


C-4-	UNIT & Range & Display Resolution						
Code	Pa	Pa	kPa	in w.c.	mm w.c.	mbar	
0	0-25	25.0	0.025	0.100	2.50	0.250	
1	0-60	60.0	0.060	0.250	6.00	0.600	
2	0-125	125.0	0.125	0.500	12.00	1.250	
3	0-250	250.0	0.250	1.000	25.00	2.500	
4	0-500	500.0	0.500	2.000	50.00	5.000	
5	0-1000	1000	1.000	4.000	100.0	10.00	
6	0-2500	2500	2.500	10.00	250.0	25.00	
7	0-5000	5000	5.000	20.00	500.0	50.00	
8	0-10000	10000	10.000	40.00	1000.0	100.00	

- 1.5 组工程单位的设置用按键操作。
- 2. 零位在中间的定义: 选型最后加 Z。如 SDPx1xxxxZ,代表满量程 60Pa,零位在中间, 即实际为-30-0-30Pa。仅量程 1~6 可选。



Edition: A/4

接线图 根据选型不同,接线略有不同,不同的规格接线图如下所示,其中 X表示该处选型任意:



型号		八芯线缆							
SDPXX01X/	线缆颜色	红	黑	黄	白				
SDPXX21X	电气信号	+24V	GND	0-10V	4-20mA				
SDPXX11X/	线缆颜色	红	黑	黄	白	绿	棕	蓝	橙
SDPXX11X SDPXX31X	电气信号	+24V	GND	0-10V	4-20mA	常开触点 NO2	公共端 COM2	常开触点 NO1	公共端 COM1
SDPXX08X/	线缆颜色	红	黑	黄	白				
SDPXX28X	电气信号	+24V	GND	A+	B-				
SDPXX18X/	线缆颜色	红	黑	黄	白	绿	棕	蓝	橙
SDPXX38X	电气信号	+24V	GND	A+	B-	常开触点 NO2	公共端 COM2	常开触点 NO1	公共端 COM1

用户操作说明

请参照附录 SDP 智能压差检测仪操作指导对产品进行设置操作。

Modbus 设置

用户如果有选择 RS485/Modbus 功能,用户可通过 RS485/Modbus 对产品进行操作设置,并读取压差数据。其具体通信设置 及通信数据明细请参考附录 SDP 智能压差检测仪 RS485/Modbus 通信数据参照表。

安装与说明

为方便不同安装方式,检测仪在底部和侧面各有一对正负压力连接气嘴,安装时选择其中一对压力接口连接导气管使用,安装 中请注意高/低压口的区别和正确连接,并用随机堵头把另一对没选用的压力接口密封,且安装时要确保检测仪的垂直安装。

一、塑胶外壳选型的检测仪安装说明

搭配相应的配件可对检测仪进行平面安装、盘面安装、嵌入式安装。

1. 平面安装

参考下图 1 的安装孔位图,在安装平面上钻 3 个夹角为 120 度的安装孔,孔直径 3.5mm,如图 2,用配件螺钉 M3X8 与平面 安装好。



图 1






图 2

2. 盘面安装


在盘面开直径 114mm 通孔,把检测仪嵌入,如下图 3,取配件包 3 脚垫与检测仪底部安装孔配合锁紧,然后用长螺杆穿过脚 垫螺孔,把检测仪与安装面底部顶紧锁紧,顶紧后如下图 4。





3. 嵌入式安装

嵌入式安装需要另外选配面板或安装支架(A-S7-X 支架)。下图 5 为使用面板安装的正面图示,图 6 为使用面板嵌入式安装背面图示。此为单面嵌入墙体的安装方式。图 7 为使用面板和安装支架 A-S7-X 的剖面图示,该方式适用于彩钢板的二面安装。请参考 A-S7-X 支架的使用说明书。




二、铸铝外壳选型的检测仪安装说明

搭配相应的配件可对检测仪进行平面安装、盘面安装或嵌入安装。


1. 平面安装

参考下图 8 的安装孔位图,在安装平面上钻 3 个夹角为 120 度的安装孔,孔直径 3.5mm,如图 9 方式,用配件螺钉 M3X8 与平面锁固安装好。



2. 盘面安装

在预安装检测仪安装面开直径 114mm 通孔,把检测仪嵌入,如下图 10,取配件包 3 脚垫与检测仪底部安装孔配合锁紧,然后用长螺杆穿过脚垫螺孔,把检测仪与安装面板底部顶紧锁紧,顶紧后如下图 11。



3. 嵌入式安装(单面嵌入)

与塑胶外壳的嵌入式安装类似,另外选配面板,实现嵌入式安装,如图 5 和图 6。但铸铝外壳无法使用 A-S7-X 支架,也无法如图 7 进行彩钢板二面安装。

注意事项

安装及接线过程中应断电操作,当使用 24VAC 电源时,建议使用独立的变压器,当与其它控制器、变送器或阀门驱动器等设备共用一个 24VAC 变压器时,应确保极性(24V 和 GND)连接完全正确,否则会带来不可预知情况,甚至损坏这些设备。

品质保证

质保期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维修服务。

SDP 按键功能说明及操作指南

1. 按键定义

 \Diamond \triangleright \triangle

设置/确定 位选择、减 调整、加减

组合按键: ▶+◇被调节量以 100 倍基础步长减少; △+◇被调节量以 100 倍基础步长增加。

注: 在大量程设置报警值时需要用到组合按键。

2. 主界面

显示当前测量值,按下"令",可进入菜单界面。

3. 菜单界面

显示如下8种不同图标,通过"▷","△"可选择不同的菜单,按下"◇",可进入参数界面。

图标	名称	功能
	清除蜂鸣器报警	进入后,"clear alarm success"表示蜂鸣器报警成功清除,"clear alarm"表示原来该产品并未设置蜂鸣器报警(即做这次清除操作没有意义)。
	报警设置	进入后,设置报警参数,包括报警模式,设定值,回差,开继电器延时,关继电器延时等参数。
Zero	内置压差传感器清零	进入后,如果产品选配了内置压差传感器,选择"YES"后,将会执行一次清零操作(操作前应保持"+","-"端连接)。选择"NO"后,将不会清零。如果产品不包括压力传感器,将会提醒操作不允许。
	趋势图设置	进入后,设置趋势图的监测点和监测范围,以及趋势图的模式和趋势图使能。
T	显示与工程单位设置	进入后,设置压力工程单位,设置显示方式及背光亮度,刷新时间,密码实现用户模式与工厂模式切换,报警方式选择。
	校准与通讯设置	进入后,可进行压力校准。PV显示当前值,unit显示工程单位。若为RS485型号,则可设置RS485相关参数,包括通讯地址,波特率,奇偶校验位设置。
Reset	恢复出厂	进入后,选择"YES",将会恢复出厂设置。 选择"NO",不会恢复出厂设置。
(2)	返回主界面	按下"◇"回到主界面。

注: 根据用户所选型号的不同,上述部分功能可能没有。

4. 参数界面与功能

当参数闪烁时,按下"◇"参数颜色变成绿色,表示可以修改,通过"▷","△"修改参数值,按下"◇"确认。

当参数闪烁时,通过"▷","△"移到下一个或上一个参数。

每次操作后,如长时间无操作(26S),会自动回到主界面,参数不保存。



当此图标闪烁,并按下"◇"确认,参数将会保存。



当此图标闪烁,并按下"◇"确认,参数将不会保存。

5. 报警设置

报警参数设置:

Item	R1	R2
Mode	参数 1	参数 6
Sp1	参数 2	参数 7
Sp2	参数3	参数 8

SDP 智能压差监测仪说明书

On delay	参数 4	参数 9
Off delay	参数 5	参数 10

"R1"表示继电器 1, "R2"表示继电器 2。对于不同报警类型的参数的定义如下(参数 1~10):

5.1 指针报警的参数定义

N	Node 功能描述	Sp1	Sp2	On delay	Off delay	继电器功能示意图
0(NONE)	无输出	无	无	无	无	继电器OFF
1(LOW)	低于设定值报警继电 器动作	设定值	回差	开启延时	关闭延时	继电器ON ← 回差 ↓ 继电器OFF ▲ 设定值
2(HIGH)	高于设定值报警继电 器动作	设定值	回差	开启延时	关闭延时	继电器OFF 回差 ★ 继电器ON

5.2 色环报警的参数定义

N	/lode 功能描述	Sp1	Sp2	On delay	Off delay	继电器功能示意图
0(NONE)	无输出	无	无	无	无	继电器OFF
1(LOW)	低于设定值报警继电 器动作	设定值	回差	开启延时	关闭延时	继电器ON ← 回差 → 继电器OFF ▲ 设定值
2(HIGH)	高于设定值报警继电 器动作	设定值	回差	开启延时	关闭延时	继电器OFF 回差 ★ 继电器ON
3(IN)	设备区间内报警继电 器动作	区间下限	区间上限	开启延时	关闭延时	继电器OFF 继电器ON
4(OUT)	设备区间外报警继电 器动作	区间下限	区间上限	开启延时	关闭延时	继电器ON 继电器OFF 继电器ON 区间下限 ▲ 区间上限

- 注: 1. 切换单位后,报警值需重新设定。
 - 2. 在模式 3 和模式 4 的情况下,必须满足 SP1<SP2。
 - 3. 报警设定值在量程范围内可调。切换量程后,如果原报警设定值超出新的量程,需调回量程内。

6. 内置压差传感器清零

通过按下"◇",如果产品是内置压差传感器,通过"▶","△"选择"YES"后,将会执行一次清零操作。选择"NO"后,将不会清零。如果产品不包括压差传感器,将会提醒操作不允许。

7. 趋势图设置

Item	SP	AV		
DP	参数 1	参数 2		
Mode	参数 3			
Enable	参数 4			

参数 1: 监测点。

参数 2: 监测或者警戒区域值。

参数 3: 趋势曲线显示方式。

参数 4: 趋势图选择。

注:趋势图采用实时显示压力值,表盘有三种压力体现形式,数显,指针显示,趋势图显示。数显:响应时间可设(慢响应);指针显示:指针转动过程中有做滤波处理,非实时压力值(中响应);趋势图显示:为实时压力值(快响应)。

8. 显示与工程单位设置

Item	Value
Unit	参数 1
DP Time	参数 2

SDP 智能压差监测仪说明书

Bright	参数 3
Lock	ON
Unlock	0000
Alarm Mode	参数 4

参数 1: 可选择参数: "Pa", "kPa", "mbar", "mm wc", "in wc"。

注:在 Pa 和 kPa 下设置量程代码时,压力数显值以辨识性原则显示,即 1kPa 以上(含 1kPa)以 kPa 为单位显示,1kPa 以下以 Pa 为单位显示。

参数 2: 压力值刷新时间(0.5, 1, 2, 5s 可选)。

参数 3: 可设置参数: 30-100%的背光亮度。亮度越大,显示器的功耗越大,发热量增加,会使电子部分升温,影响性能。

参数 4: 报警方式选择: 1 为指针报警, 0 为色环报警。

9. 校准与通讯设置

电压型&电流型:

Item	Value
Adj	参数 1
PV	参数2
Unit	参数3

参数 1:表示单点校准值,可修改。

参数 2:表示当前读数值,不可修改。

参数 3:表示当前单位,不可在此修改。

10. 恢复出厂

通过按下"◇",通过"▷","△"选择"YES",将会恢复出厂设置。 选择"NO",将不会恢复出厂设置。

11. 返回主界面

通过按下"◇",返回主界面。

Modbus 寄存器地址表

寄存器地址	读、写	寄存器信息定义	备注
40001,00000	只读	产品编码	
40003,00002	可读写	报警模式	0: 色环报警, 1: 指针报警
40004,00003	只读	压差数据	压差 = 压差数据 / 压差系数
40005,00004	只读	压差系数	例如: 1, 10, 100, 1000, 10000
40006,00005	可读写	监测点(见表格下注解)	量程范围内可设
40007,00006	可读写	监测或者报警区域值(见表格下注解)	量程范围内可设
40008,00007	可读写	压差单位	1: Pa, 2: kPa, 3: mbar, 4: mm wc, 5: in wc
•••			
40011,00010	可读写	波特率	9600 或 4800
40012,00011	可读写	校验	0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验
40013,00012	可读写	停止位	1或2
40014,00013	可读写	RS485 地址	Modbus 通信地址: 默认 1 (RTU,9600,8,n,1)
40016,00015	可读写	功能寄存器 16	用 06 功能写入密码(21845),即可以恢复出厂值 用 06 功能写入 1234,即可压差清零
•••			
40017,00016	只读	负量程选择	0: 负量程禁止 1: 负量程允许
40018,00017	只读	量程代码	量程代码(0-8),对应量程见选型表

SDP 智能压	差监测位	义说明书	Edition: A
40019,00018	只读	报警输出代码	报警输出代码(0和1),0表示无报警输出,1表示有报警输出
40020,00019	只读	变送输出代码	变送输出代码(0-2), 0表示无变送输出, 1表示电压或电流输出, 2表示 485 输出
40027,00026	可读写	继电器 1 工作模式	指针报警范围(0~2), 色环报警范围(0~4) 0: 不工作 1: 低于设定值报警 2: 高于设定值报警 3: 设定区间内报警 4: 设定区间外报警
40029,00028	可读写	设定点(模式 1,2)/区间下限(模式 3,4)	
40030,00029	可读写	回差(死区)(模式 1,2)/区间上限(模式 3,4)	- 继电器 1 参数 -
40031,00030	可读写	继电器 1 启动延时,单位: 秒	
40032,00031	可读写	继电器 1 关闭延时,单位: 秒	
40051,00050	可读写	继电器 2 工作模式	指针报警范围(0~2), 色环报警范围(0~4) 0: 不工作 1: 低于设定值报警 2: 高于设定值报警 3: 设定区间内报警 4: 设定区间外报警
•••			
40053,00052	可读写	设定点(模式 1,2)/区间下限(模式 3,4)	一 继电器 2 参数
40054,00053	可读写	回差(死区)(模式 1,2)/区间上限(模式 3,4)	
40055,00054		继电器 2 启动延时,单位: 秒	
40056,00055	可读写	继电器 2 关闭延时,单位: 秒	
40064,00063	可读写	LCD 屏幕背光亮度	值范围 300~1000
40068,00067	可读写	通道3单点校准	1k 传感器:校准输入值=压力数据*10 10k 传感器:校准输入值=压力数据

注解:监测点、监测或者报警区域值,在量程范围内可设置。当单位为 Pa 时,显示值即为实际值;当单位为 kPa 时,显示值为实 际值的 1000 倍; 当单位为 mm wc 时,显示值为实际值的 10 倍; 当单位为 mbar、in wc 时,显示值为实际值的 100 倍。

Teren 天润

可读写

压力值显示刷新时间

40083,00082

深圳天润控制技术股份有限公司

地址: 深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷8栋C区14楼

Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn





阿里店铺

合格证

检验员: QC PASS 01 出厂日期:

范围 1-4 分别对应刷新时间 0.5/1/2/5

本产品检验合格,准予出厂 深圳天润控制技术股份有限公司